

**ANUNȚ DE PRESĂ**  
**CONSULTARE PUBLICĂ**

Consiliul Local Sulina și Primarul Orașului Sulina, în calitate de autorități ale administrației publice locale intenționează să realizeze proiectul **“RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU COD LMI-TL-II-m-06013, ORAȘUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA”** pentru care se va solicita finanțare nerambursabilă din PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării: POR/2018/7/7.1/IT1/2.

Proiectul propune îmbunătățirea și revitalizarea mediului urban din Orașul Sulina, județul Tulcea în scopul creării și menținerii unui cadru general favorabil dezvoltării economico-sociale durabile prin stimularea turismului în zonă. Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii publice de agrement și petrecere a timpului liber pentru maximizarea potențialului turistic al orașului Sulina, dezvoltarea economică a zonei și, implicit, creșterea numărului mediu de salariați la nivelul comunității Sulina.

Amplasamentul ales pentru dezvoltarea unei zone de agrement este un loc deosebit care poate fi dat de exemplu ca o posibilitate de a recupera și de a-l face productiv și de a căpăta chiar personalitate prin investiții minore.

Zona care urmează să fie amenajată beneficiază de un potențial turistic deosebit (natural, etnografic, cultural, etc.) ce va permite practicarea unui turism de calitate.

**Construit în perioada Comisiunii Europene a Dunării, FARUL VECHI este actualmente neutilizabil, fiind** amplasat pe malul sudic al Dunării în aval de orașul Sulina, la extremitatea estică a orașului. Farul Vechi, nefuncțional, este un turn cu baza hexagonală [nivel 1] și forma octogonală la partea superioară [nivelul 2]. Are o structură metalică din zăbrele de fier, parțial închis cu foi de tablă vopsite inițial în alb. Tabla este puternic corodată. Turnul Far a fost devalizat în timp.

Actualmente îi lipsesc : o parte din închiderile metalice, acoperișul cupolă și închiderile din sticlă.

Intrarea în incinta farului se face pe o scară metalică exterioară, care permite accesul la primul nivel aflat la cota + 2.17m. față de cota terenului.

Între partea inferioară și cea superioară a farului există o platformă circulară la care se ajunge prin intermediul unei scări metalice aflată în interior farului [tip scară de vapor-foarte înclinată].

Accesul se realizează de pe aleea din zona liberă a orașului [dale betonate]  
Echipamentele și instalația necesară funcționării farului au fost dezafectate.

Activitatea principală a proiectului **“RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU COD LMI-TL-II-m-06013, ORAȘUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA”** constă în următoarele lucrări:

**A. RESTAURAREA CONSTRUCȚIEI TURN :**

- **înlocuirea și repararea structurii de rezistență** [structură metalică zăbreliată ce se dezvoltă hexagonal în plan având amprenta de 6.25 mp și înălțime la streșină de 9.17 m și 11.55 m la coamă ]

- **reconstrucția închiderilor exterioare și a elementelor decorative:**

- înlocuirea închiderilor metalice și a ușii de acces metalice [ confecții metalice

compuse din profile metalice și sticla securizată ]

- vopsirea decorativă a construcției turn în culorile inițiale

- înlocuirea parapetului de protecție [ balustradă metalică cu h-90 cm realizată din bare cu diametru 2-3 cm]

- **reconstrucția acoperișului [ învelitoare din tablă " tip cupolă " cu baza hexagonală realizată din cupru];**

- **reconstrucția scărilor**

- repararea scării interioare [ scara metalică " tip vapor " foarte înclinată compusă din vanguri laterale din platbandă și trepte din profile metalice]

- reconstrucția scării de acces la primul nivel [ confecție metalică realizată din profile rectangulare ]

- **repararea platformelor orizontale;**

- **reconstrucția sistemului de avertizare a farului**

- realizarea unui sistem de iluminat modern [ un falsh de 45 de secunde, ca lumină originală]

- **punerea în valoare a obiectivului**

- realizarea unui sistem de iluminat exterior [arhitectural/ambiental], compus din patru proiectoare direcționale.

#### **B. Reconstrucția, reparația parțială și sistematizarea zonei adiacente farului :**

- sistematizarea terenului

- refacerea pietonalului [ dale betonate ]

Fișa de proiect poate fi consultată la sediul Primăriei orașului Sulina, la avizier, precum și pe pagina de internet: <https://www.primaria-sulina.ro>, iar propunerile/observațiile pot fi transmise până la data de 09.02.2019 pe adresa de e-mail: [sulina\\_prim@yahoo.com](mailto:sulina_prim@yahoo.com) sau direct la sediul Primăriei, str. I, Nr. 180, orașul Sulina.

Persoana de contact: Trifan Teodora, tel: 0240.543.001, int. 104, fax: 0240.543.661, e-mail: [sulina\\_prim@yahoo.com](mailto:sulina_prim@yahoo.com).