

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICI

ai Studiului de Fezabilitate “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE A PORTULUI SULINA”

1. Reabilitate infrastructura portuară curentă, cheuri vertical: 1.300 ml–zona de tip “A”
2. Reabilitate estacade pe piloți existente: 4 buc x 30 ml -zona “B”;
3. Reabilitate estacade pe piloți existente: 2 buc x 100 ml -zona “C”;
4. Reabilitate estacade pe piloți existente: 4 buc x 40 ml -zona “D”;
5. Reabilitate estacade pe coloane proiectate: 10 buc x 40 ml -zona ”E”;
6. Construcție de acostare pentru incarcare/descarcare marfuri, cu auto;
7. Reabilitare acces pietonal adiacent coronamentului cheurilor de acostare;
8. Rețea de alimentare cu energie electrică și alimentare cu apă la nave, inclusiv instalația de incendiu;
9. Iluminatul platformei portuare și al danelor;
10. Branșament în rețea canalizare

INDICATORI ECONOMICI

ai Studiului de Fezabilitate “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE A PORTULUI SULINA”

Valoarea totală a investiției : 155.528.527,96 lei cu TVA, respectiv 131.063.010,00 lei fără TVA,
din care C+M 119.627.266,85 lei cu TVA, respectiv 100.527.115,00 lei fără TVA.

Președinte de ședință
Leon Tudorel



Contrasemnează,
Secretar general al Orașului Sulina
Jr. Ioniță Camelia