

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICI**

ai Studiului de Fezabilitate “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE A PORTULUI SULINA”

1. Reabilitată infrastructură portuară curentă, cheuri vertical: 1.300 ml – zona de tip “A”
2. Reabilitate estacade pe piloți existente: 4 buc x 30 ml -zona “B”;
3. Reabilitate estacade pe piloți existente: 2 buc x 100 ml -zona “C”;
4. Reabilitate estacade pe piloți existente: 4 buc x 40 ml -zona “D”;
5. Reabilitate estacade pe coloane proiectate: 10 buc x 40 ml -zona ”E”;
6. Construcție de acostare pentru încărcare/descărcare mărfuri, cu auto;
7. Reabilitare acces pietonal adiacent coronamentului cheurilor de acostare;
8. Rețea de alimentare cu energie electrică și alimentare cu apă la nave, inclusiv instalația de incendiu;
9. Iluminatul platformei portuare și al danelor;
10. Branșament în rețea canalizare

**INDICATORI ECONOMICI**

ai Studiului de Fezabilitate “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE A PORTULUI SULINA”

Valoarea totală a investiției : 154,697,284.91 lei cu TVA, respectiv 130,371,828.82 lei fără TVA,  
din care C+M 130,683,021.34 lei cu TVA, respectiv 109,817,664.99 lei fără TVA.

Președinte de ședință,

Popa Sorin



Contrasemnează,

Secretar General al Orașului Sulina

Jr. Ionița Camelia